

Ведомость дефектов № 62-ТД-16.16

Ф.И.О. Блинов А.В.

Для справок: Телефон 22-16

Вид ремонта

(текущий капитальный)

Ремонт намечен на II-III кв. 2016

Наименование объекта Ремонт остекления ЭСЦ-2

Печной полет, шихтовый пролет, главный корпус

Вид работ капитальный ремонт

(ремонт мех. об.; ремонт эл. об.; ремонт энерго. об. и т.д.)

Исполнитель работ:

Инв.№

№№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	
1	2	3		5
1	Устройство лесов	м2	23 893	
2	Разборка остекления	м2	5 126	
3	Спуск стекла с высоты до 37,5м вручную	тн	41	
4	Подъем материалов на высоту вручную	тн	10,2	
5	Раскрой листов поликарбоната	м2	8186	
6	Монтаж сотового поликарбоната	м2	8186	
7	Наклеивание торцовочных лент	м	4161	
8	Монтаж торцевых заглушек, соединительных профилей	м	5600	
9	Монтаж уголка 32 x 32 x 3	м/тн	504/0,74	
	Материалы:			
1	Поликарбонат сотовый толщина 8мм, 2,1 x 12м	м2/шт	8190/325	
2	Планка крепления соединительная	м	4287	
3	Планка Н-образная НР	м	750	
4	Лента самоклеющаяся AntiDUST перфорированная	м	2185	
5	Лента самокл. AntiDUST без перфорации	м	2185	
6	Планка п-образная UP	м	1502	
7	Саморез 4,2*32 со сверлом под толстый металл	шт	34500	
8	Термошайба универсальная для поликарбоната	шт	34500	

9. Уголок 32 x 32 x 3
 Механик ЭСЦ-2

Блинов А.В.

Согласовано

В.В.Новиков